


СОГЛАСОВАНА
Председателем Похвистневской
городской общественной
организации Самарской областной
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»


Блинова

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы
г.о. Похвистнево
 Е.А.Пензин

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
№1 от «02» декабря 2020г.

Структурное подразделение «Детский сад Планета детства» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 446452 Самарская область г. Похвистнево ул. Косогорная, д.28, телефон 8(84656)2-16-71,
douezhik12@yandex.ru, руководитель Хрусталева Наталья Викторовна.

Фактический адрес: 446452 Самарская область г. Похвистнево ул. Косогорная, д.28.

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта - город Похвистнево

2. Ведомственная принадлежность - государственная

3. Вид деятельности - дошкольное образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта - муниципальная

5. Объем предоставляемых услуг 600/300 от 320 до 450 человек
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее, двухэтажное здание с мансардой, материал наружных стен- керамзитоблоки, материал лестниц- бетон, наружные лестницы- стальные

7. Количество и назначение входов: всего 23 входа; из них: 2 центральных, 5 запасных, 15 эвакуационных

8. Год постройки 2014

9. Год последней реконструкции - нет

Описание маршрута следования к объекту

| | | | |
|--|------------------------|----------------------------|-----|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 400 | | |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | Автобус, б/н, «ТЦ Мир» | | |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | нет | | |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | нет | | |
| Внеуличные переходы | да | с пандусом | нет |
| | | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет | | |
| Перепады высоты на пути движения | более 4 см | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | нет |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии) | | | | | | |
| 1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения) | | | | | | |
| | Ширина прохода, калитки | >1,2м | 1,3 м | К, О | | |
| | Информация об объекте | наличие | да | К, О, С, Г | | |
| 1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) | | | | | | |
| | Указатели направления движения | наличие | нет | К, Г | установка | |
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | >2,0м | - | К | | |
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | > 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м | - | К | | |
| | Тактильная полоса перед съездом | >0,8м | - | С | | |
| | Тактильная полоса перед лестницей | >0,8м | - | С | | |
| | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре | >0,8м | - | С | | |
| | Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м | - | С | | |
| | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 0,025 м | - | К, С, О | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Высота бордюров по краям пешеходных путей | > 0,05 м | 0,05 | К, С, О | | |
| | Места отдыха** | наличие | нет | К, О | | |
| 1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) | | | | | | |
| | Расстояние до входа в здание | < 50 м | 25 м | К, О | | |
| | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м | > 5% (не менее 1 места) | нет | К | установка | |
| | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 x 3,6 м | нет | К | создание | |
| 1.4. Открытая лестница | | | | | | |
| | Ширина лестничных маршей | > 1,35 м | - | О, С | | |
| | Марш лестницы между площадками | 3-12 ступеней | - | О, С | | |
| | Единообразная геометрия ступеней | наличие | - | О, С | | |
| | Высота подступенка | 0,12-0,15 м | - | О, С | | |
| | Ширина проступей | 0,35-0,4 м | - | О, С | | |
| | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | > 0,8-0,9 м | - | С | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | - | О, С | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | О, С | | |
| | расстояние между поручнями | >1,0 м | - | О, С | | |
| | высота поручней | 0,9 м | - | О | | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | нет | О | | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | >0,3 м | - | О, С | | |
| 1.5. Пандус на рельефе | | | | | | |
| | Высота подъема одного марша | <0,8 м | - | К | | |
| | Угол уклона | < 5 ° | - | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | - | К, О | | |
| | расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | - | К, О | | |
| | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | - | К | | |
| | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | - | О | | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | - | К, О | | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | >0,3 м | - | К, О | | |
| | Площадки на горизонтальном участке пандуса: | наличие | - | К | | |
| | в верхнем окончании пандуса | > 1,5 x 1,5 м | - | К | | |
| | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | > 1,5 x 1,5 м | - | К | | |
| | промежуточная площадка на повороте пути движения | > 1,5x1,5 м | - | | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | в нижнем окончании пандуса | > 1,5 x 1,5 м | - | К | | |
| | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках | наличие | нет | К, О | | |
| 2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) | | | | | | |
| 2.1. Крыльцо или входная площадка | | | | | | |
| | Высота площадки | м | 0,7 | | | |
| | Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина) | > 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м | 2,6x2,4 | О, с | | |
| | Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина) | > 2,2 x 2,2 м | - | К | | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | наличие | да | К, О, с | | |
| | Навес | наличие | да | К, О | | |
| | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) | наличие | да | К, О, с | | |
| | Информация об объекте | наличие | да | Г | | |
| | Система вызова помощи | наличие | да | К | | |
| 2.2. Лестница наружная | | | | | | |
| | Нескользящее покрытие | наличие | нет | О, с | | |
| | Расстояние до кромки ступени перед маршем | 0,6 м | - | с | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | вверху и внизу тактильной полосы | | - | | | |
| | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | - | | | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | да | О, С | | |
| | высота поручней | 0,9 м | 0,9 м | О, С | | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | нет | О, С | | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | >0,3 м | 0,3 м | О, С | | |
| | Разделительные поручни при ширине марша >4м** | наличие | нет | О, С | | |
| 2.3. Пандус наружный | | | | | | |
| | Ширина марша | > 1,0 м | 1,35 м | К | | |
| | Угол уклона | < 5 ° | 5 ° | К | | |
| | Высота подъема одного марша (максимальная) | <0,8м | 0,7 м | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | да | К, О | | |
| | расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | 1 м | К, О | | |
| | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | 0,7 м | К | | |
| | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | 0,9 м | О | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | да | К, О | | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | >0,3м | 0,4 м | К, О | | |
| | Площадки на горизонтальном участке пандуса: | | | | | |
| | в верхнем окончании пандуса | > 1,5 x 1,5 м | 2x2 м | К | | |
| | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | > 1,5 м | 2 м | К | | |
| | промежуточная площадка на повороте пути движения | > 1,5 x 1,5 м | - | К | | |
| | в нижнем окончании пандуса | > 1,5 x 1,5 м | - | К | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К, О | установка | |
| | Нескользящее покрытие | наличие | нет | К, О | установка | |
| | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | нет | К | | |
| | Звуковой маяк у входа** | наличие | нет | С | | |
| | Световой маяк у входа** | наличие | нет | Г | | |
| 2.4. Тамбур | | | | | | |
| | Габариты (глубина x ширина) | > 2,3 x 1,5 м, при реконструкции - (1,5-1,8)x2м | 2,6x2,2 м | К | | |
| | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | Р | К, О | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|--|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ширина дверного проема | > 1,2 м, при реконструкции - >0,9м | 1,4 м | К, О | | |
| | Высота порога наружного, внутреннего | каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - < 0,028 м | 0,04 м | К | реконструкция | |
| | Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен | наличие | нет | С | установка | |
| 3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги) | | | | | | |
| 3.1. Лестница на уровень 1 -го этажа | | | | | | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | О, С | | |
| | на высоте | 0,9 м | - | О, С | | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | нет | О, С | | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | >0,3 м | - | О, С | | |
| 3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа | | | | | | |
| | Ширина марша | > 1,0 м | - | К | | |
| | Угол уклона | < 5 ° | - | К | | |
| | Разворотные площадки внизу,верху | > 1,5 x 1,5 м | - | К | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|----------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | | |
| | расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | - | К, о | | |
| | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | - | К | | |
| | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | - | О | | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | нет | К | | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | >0,3 м | - | К, О | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К | | |
| | Пандус переносной (при отсутствии стационарного) | наличие | нет | К | | |
| | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса): | | - | | | |
| | стационарный | наличие | нет | К | | |
| | мобильный | наличие | нет | К | | |
| 3.3. Коридоры/холлы | | | | | | |
| | Ширина полосы движения | > 1,2 м | 1,4 м | К | | |
| | Разворотные площадки | > 1,5 x 1,5 м | 3,5x2,15 м | К | | |
| | Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина) | > 1,0 м | - | К, О | | |
| | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | да | К, Г | | |
| | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | нет | К, Г | установка | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Речевые информаторы и маяки** | наличие | нет | С | | |
| | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации** | наличие | нет | Г л. | | |
| | Аудиовизуальные информационно-справочные системы** | наличие | нет | Г | | |
| | Тактильная схема. | наличие | нет | С | | |
| | Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м): | наличие | нет | к, О, с, г | | |
| | для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м | > 1 на этаж | - | о | | |
| | для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м | > 1 на этаж | - | к | | |
| | Навесное оборудование, выступ в зону движения | < 0,1 м | - | с | | |
| | Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина) | 0,6 м | нет | с | | |
| | Опорные устройства | наличие | нет | О, с | | |
| | Контрастная маркировка дверных проемов** | наличие | нет | с | | |
| 3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) | | | | | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | о, с | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Контрастная маркировка | наличие | нет | С | | |
| | Поручни с двух сторон на лестнице: | наличие | нет | О | | |
| | на высоте | 0,9 м | - | О | | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | нет | К | | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | наличие | нет | О | | |
| 3.5. Пандус внутренний на этаже | | | | | | |
| | Ширина марша | > 1,0 м | - | К | | |
| | Угол уклона | < 5 ° | - | К | | |
| | Разворотные площадки внизу,верху | > 1,5 x 1,5 м | - | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | - | К, О | | |
| | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | - | К | | |
| | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | - | О | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К | | |
| 3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) | | | | | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м) | 0,6 м | нет | С | | |
| | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | нет | С | | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|-------------------------------|---|--|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | | |
| | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | нет | О, С | | |
| | на высоте | 0,9 м | - | О, С | | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | нет | О, С | | |
| | завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу | >0,3 м | - | О, С | | |
| | Цифровые контрастные обозначения этажа | наличие | нет | С | | |
| | Указатели номера этажа на поручне тактильные** | наличие | нет | С | | |
| | Лестница № 2, 3 (вкладка при наличии других лестниц) | | | | | |
| 3.7. Лифт пассажирский | | | | | | |
| | Кабина: | | нет | | | |
| | габариты (глубина x ширина) | при новом строительстве - > 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов - > 1,1 x 1,4 м | - | К | | |
| | ширина дверного проема | при новом строительстве - > 0,95 м, для действующих объектов - > 0,8 м | - | К | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Зеркало** | наличие | - | К | | |
| | Поручни** | наличие | - | О | | |
| | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта** | наличие | - | Г, С | | |
| | Знак доступности | наличие | - | К | | |
| | Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта | наличие | - | С | | |
| | Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом | наличие | - | С | | |
| 4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности) | | | | | | |
| 4.1. Обслуживание через окно/прилавок | | | | | | |
| | Высота рабочей поверхности | 0,8-1,1 м | - | К | | |
| | Габариты зоны обслуживания (глубина) | > 1,2 м | - | К | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков | | | | | | |
| 4.2. Обслуживание в кабинете № _____ | | | | | | |
| | Ширина проема двери | >0,9м | - | К | | |
| | Высота порога | отсутствие | - | К, О | | |
| | Информация тактильная | наличие | нет | С | | |
| | Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | К, О, С, Г | | |
| | размещение на высоте** | <1,8м | - | К | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | высота прописных букв** | > 0,025 м | - | С | | |
| | Габариты зоны сидения (глубина) | > 1,2 м | - | О | | |
| | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м | - | К | | |
| | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,7-0,8 м | - | К, О | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов | | | | | | |
| 4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № | | | | | | |
| | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | > 1,2 м | 1,5 | К | | |
| | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее) | 0,8-1,1 м | - | К | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов | | | | | | |
| 4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона) | | | | | | |
| | Ширина х глубина | 1,5 х 1,5 м | - | К | | |
| | Место для сидения** | наличие | нет | О | | |
| | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)** | наличие | нет | О | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин | | | | | | |
| 4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) | | | | | | |
| | Доля мест для колясочников | > 2 % | - | К | | |
| | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | > 1,2 м | - | К | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Доля мест для лиц с нарушением слуха | >2 | - | Г | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких залов | | | | | | |
| | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | нет | К | | |
| 5. Санитарно-бытовые помещения | | | | | | |
| 5.1. Санузел для посетителей | | | | | | |
| | Санузел | наличие | да | Г | | |
| 5.2. Санузел для инвалидов | | | | | | |
| | Санузел | наличие | нет | К, О, С | | |
| | Знак доступности помещения | наличие | нет | К | | |
| | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет | С | | |
| | Ширина дверного проема | >0,9м | - | К, О | | |
| | Направление открывания дверей | наружное | - | К | | |
| | Кабины для инвалидов: | | | | | |
| | количество кабин | > 1 шт. | - | К, О | | |
| | ширина дверного проема | >0,9м | - | К, О | | |
| | габариты (минимальная глубина) | > 1,8 м | - | К, О, С | | |
| | габариты (минимальная ширина) | > 1,65 м | - | К, О, С | | |
| | Унитаз: | | | | | |
| | опорные поручни | наличие | нет | К, О | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | откидные поручни** | наличие | нет | К | | |
| | зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) | >0,75 x 1,2 м | - | К | | |
| | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | | |
| | Раковина: | | | | | |
| | высота раковины | 0,75-0,85 м | - | К, О | | |
| | опорный поручень | наличие | нет | О | | |
| | водопроводный кран с рычажной рукояткой | наличие | нет | К, О | | |
| | водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа** | наличие | нет | К, О | | |
| | зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина) | > 1,30 x 0,85 м | - | К | | |
| | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | | |
| | Зеркало поворотное | наличие | нет | К, О | | |
| | Писсуар на высоте от пола | < 0,4 м или вертикальной формы | нет | К | | |
| | Душевые: | | | | | |
| | габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой | > 0,9 x 1,5 м | - | К, О | | |
| | размеры сиденья душевой кабины (глубина x | > 0,48 x 0,85 м | - | К, О | | |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | длина) | | | | | |
| | опорный поручень | наличие | - | К, О | | |
| | Система тревожной сигнализации | наличие | - | К, О, С | | |
| | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых | | | | | |
| 6. Средства информации и телекоммуникации на объекте | | | | | | |
| | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | нет | К, О, Г, С | | |
| | Надписи: | наличие | нет | К, О, Г, С | | |
| | размещение на высоте | > 1,5 м и < 4,5 м | - | к, о, г, с | | |
| | высота прописных букв | > 0,075 м | - | к, о, г, с | | |
| | освещенность | наличие | - | К, О, Г, С | | |
| | Указатели, пиктограммы: | наличие | - | К, О, Г, С | | |
| | размещение на высоте | 1,3-1,4 м | - | К, О, Г, С | | |
| | высота прописных букв | > 0,075 м | - | к, о, г, с | | |
| | освещенность | наличие | - | к, о, г, с | | |
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля: | наличие | нет | С | | |
| | высота размещения | 1,3-1,4 м | - | С | | |

| № помещений по плану' БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | нет | С | | |
| | на кнопках управления лифта | наличие | - | С | | |
| | на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие | нет | С | | |
| | Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты | наличие (не менее 1 шт.) | нет | Г | | |
| | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | наличие (не менее 1 шт.) | нет | С, Г | | |
| | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | нет | К | | |
| | Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | С | | |
| | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м | наличие | нет | С | | |
| | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие | нет | Г, С | | |
| | Малогабаритные : аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | К, С, О, г | | |
| | Индукционная система: | наличие | нет | Г | | |
| | стационарная | наличие | Нет | Г | | |
| | переносная | наличие | нет | Г | | |

Выводы

приложения: 1.

2.

3.

Представитель рабочей группы
(должность) Алексеева Л. Л.
Фамилия Имя Отчество


(подпись)

« 02 » декабря 2020 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект
заведующий хозяйством Н.В. Зудилова
Фамилия Имя Отчество




(подпись) М.П.
« 02 » декабря 2020 г.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605): Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С ^ немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

** Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.